




Application Note

E2 EtherNet/IP 驅動器
搭配 Rockwell Studio 5000

修訂紀錄

手冊版次資訊亦標記於手冊封面右下角。

MD46UC01-2412_V1.0



發行日期	版次	適用產品	更新內容
2024/12/31	1.0	E2 EtherNet/IP 驅動器	初版發行。

相關文件

透過相關文件，使用者可快速了解此手冊的定位，以及各手冊、產品之間的關聯性。詳細內容請至本公司官網→下載中心→手冊總覽閱覽 (https://www.hiwinmikro.tw/Downloads/ManualOverview_TC.htm)。

序言

本手冊說明 E2 EtherNet/IP 驅動器搭配 Allen-Bradley (Rockwell) PLC 時，PLC 軟體 Studio 5000 的操作。手冊將依照完整的設備設置來編排，依序為 PLC 的專案建立、通訊設定、參數設定、功能區塊的建立與操作。欲進一步了解 E2 EtherNet/IP 驅動器，請參閱《E2 系列驅動器 EtherNet/IP 通訊命令手冊》。

軟硬體規格

名稱	軟體 / 韌體版本
E2 EtherNet/IP 驅動器	軟體 (Thunder) : 1.11.6.0 以上 韌體 : 3.11.6 以上 EDS 檔 : HIWINMIKROSYSTEM_ED2F_20240418 以上
Allen-Bradley PLC (CompactLogix 5380)	軟體 (Studio 5000) : V34.01.00 以上 韌體 : V34.011 以上

目錄

1.	連線與模組設定.....	1-1
1.1	建立新專案.....	1-2
1.2	IP 設定.....	1-4
1.3	安裝 EDS 檔.....	1-6
1.4	設定 Thunder EtherNet/IP setup 視窗.....	1-11
1.5	連接裝置至 PLC.....	1-12
2.	參數設定.....	2-1
2.1	建立軸.....	2-2
3.	建立功能區塊.....	3-1
3.1	導入 Add-On 自定義指令 (AOIs).....	3-2
3.2	建立控制器程序.....	3-4
3.2.1	軸通訊.....	3-4
3.2.2	運動指令.....	3-10
3.2.3	參數讀寫.....	3-13
3.3	下載軟體設置至 PLC.....	3-16
4.	操作功能區塊.....	4-1
4.1	執行 AOIs.....	4-2

1. 連線與模組設定

1.	連線與模組設定.....	1-1
1.1	建立新專案.....	1-2
1.2	IP 設定.....	1-4
1.3	安裝 EDS 檔.....	1-6
1.4	設定 Thunder EtherNet/IP setup 視窗.....	1-11
1.5	連接裝置至 PLC.....	1-12

1.1 建立新專案

1. 開啟 Rockwell Studio 5000，點擊 **New Project**。



圖 1.1.1

2. 選擇控制器型號、輸入專案名稱、選擇存檔路徑，再點擊 **Next**。




圖 1.1.2

3. 選擇控制器版本，再點擊 **Finish**。




圖 1.1.3

4. 即成功建立新專案。




圖 1.1.4

1.2 IP 設定

1. 點擊主畫面的 Who Active 圖示。




圖 1.2.1

2. 選擇 USB 介面下的控制器設定圖示。




圖 1.2.2

- 依網路線連接配置，依序選擇 **Port**、**Manually configure IP settings**，並完成 **Physical Device IP Address** 與 **Subnet Mask** 的設定，再點擊 **Apply**。




圖 1.2.3

1.3 安裝 EDS 檔

1. 點選主畫面的 Tools → EDS Hardware Installation Tool，進行 EDS 檔安裝。




圖 1.3.1

2. 開始安裝 EDS 檔，點擊下一步。




圖 1.3.2

3. 選擇 Register an EDS file(s) · 點擊下一步。




圖 1.3.3

4. 選擇 Register a single file · 點擊 Browse... 以選擇 EDS 檔的路徑來源。




圖 1.3.4

E2 EtherNet/IP 驅動器 EDS 檔的路徑來源為 C:\Thunder\doc\EDS Files。




圖 1.3.5

選擇最新韌體版本的 EDS 檔，點擊下一步。




圖 1.3.6

5. 確認欲載入的 EDS 檔，點擊下一步。




圖 1.3.7

6. 載入 EDS 檔後即可辨識到 E2 驅動器，點擊下一步。




圖 1.3.8

7. 確認辨識到 E2 驅動器後，點擊下一步。




圖 1.3.9

8. 即成功安裝 EDS 檔。




圖 1.3.10

1.4 設定 Thunder EtherNet/IP setup 視窗

1. 點擊 Thunder 書籤列中的工具，再點選 EtherNet/IP 設定，開啟 EtherNet/IP setup 視窗。




圖 1.4.1

2. 依序設定 IP 位址、子網路遮罩，選擇 IP 模式為 **Static**，再點擊套用。確認驅動器「狀態」欄位的資訊與「設定」欄位的一致，即完成設置。

註：請將驅動器 IP 位址與控制器 IP 位址設定於相同的網域底下，否則通訊無法正常建立。



圖 1.4.2

1.5 連接裝置至 PLC

1. 點擊主畫面的 Who Active 圖示，選擇連線至 PLC 的方式。




圖 1.5.1

2. 選擇 USB 介面下的控制器，再點擊 Go Online。




圖 1.5.2

3. 點擊 Download。




圖 1.5.3

4. 於 Download 視窗點擊 Download。




圖 1.5.4

5. 確認主畫面的狀態燈號亮起，即成功連線。




圖 1.5.5

2. 參數設定

2.	參數設定.....	2-1
2.1	建立軸.....	2-2

2.1 建立軸

1. 於主畫面右鍵點擊 A1, Ethernet 並選擇 New Module...。

註：請依實際連接的配置，於 A1 或 A2 建立軸。




圖 2.1.1

2. 此時會跳出 Select Module Type 視窗，取消勾選右側欄位所有選項。




圖 2.1.2




圖 2.1.3

3. 選擇 HIWIN MIKROSYSTEM CORP.，會顯示出 E2 驅動器。




圖 2.1.4

4. 點擊 **Create**，於 New Module 視窗完成 **Name** 與 **Private Network** 的設定。Private Network 的 IP 設定必須與驅動器的 IP 設定相同，否則通訊無法正常建立。




圖 2.1.5

5. 於 New Module 視窗點擊 **Change...**，於 Module Definition 視窗選擇 **Size** 為 **INT**，再點擊 **OK**。




圖 2.1.6




圖 2.1.7

6. 於 Logix Designer 視窗點擊 **Yes**，再於 New Module 視窗點擊 **OK**。




圖 2.1.8




圖 2.1.9

7. 於 Select Module Type 視窗點擊 **Close**，即成功於主畫面建立 E2 軸。




圖 2.1.10




圖 2.1.11

3. 建立功能區塊

3.	建立功能區塊	3-1
3.1	導入 Add-On 自定義指令 (AOIs).....	3-2
3.2	建立控制器程序.....	3-4
3.2.1	軸通訊.....	3-4
3.2.2	運動指令	3-10
3.2.3	參數讀寫	3-13
3.3	下載軟體設置至 PLC.....	3-16

3.1 導入 Add-On 自定義指令 (AOIs)

1. 請至本公司官網下載 EtherNet/IP 功能區塊及其操作手冊：
Function Blocks (AOIs) : EtherNet IP with Rockwell Studio 5000
2. 於主畫面展開 **Assets**，右鍵點擊 **Add-On Instructions**，選擇 **Import Add-On Instruction...**。




圖 3.1.1

3. 選擇檔名為 **HIWIN_MIKROSYSTEM_AOIs_vx.x.L5X** 的檔案，點擊 **Open**。




圖 3.1.2

4. 點擊 OK，導入 AOIs。




圖 3.1.3

5. 導入完成後，主畫面的 Add-On Instructions 下方會顯示所支援的 AOIs。




圖 3.1.4

3.2 建立控制器程序

3.2.1 軸通訊

此功能區塊用於驅動器運動與參數 IO 的資料傳輸。

- (1) 使用各功能區塊之前，請先完成軸通訊建置，並確保指令處於導通狀態。
- (2) 每個軸皆需透過軸通訊 (H_ACOMM) 指令來建立傳輸通道。

註：

詳細的 AOIs 指令說明與配置注意事項，請參考《功能區塊 (AOIs) 應用手冊 E2 EtherNet/IP 驅動器搭配 Rockwell Studio 5000》。

1. 展開主畫面的 Tasks→MainTask→MainProgram，雙擊 MainRoutine，開始編輯程序。




圖 3.2.1.1

2. 右鍵點擊 MainRoutine 程序，選擇 Add Ladder Element...




圖 3.2.1.2

於 Add Ladder Element 視窗選擇 H_ACOMM 指令，並點擊 OK。




圖 3.2.1.3




圖 3.2.1.4

3. 建立 H_ACOMM 指令。雙擊顯示單個問號的項目，設定變數名稱。




圖 3.2.1.5

4. 右鍵點擊已設定名稱的變數，選擇 **New** 來定義它們。(每個已設定名稱的變數都需執行此步驟。)




圖 3.2.1.6




圖 3.2.1.7

5. 完成變數配置後，顯示如下。




圖 3.2.1.8

6. H_ACOMM 指令的 InputData、OutputData、ConnectionFaulted 需連結至 E2 驅動器模組的 I.Data、O.Data、I.ConnectionFaulted 標籤，請雙擊變數並參考圖 3.2.1.9~圖 3.2.1.11 的配置。




圖 3.2.1.9




圖 3.2.1.10




圖 3.2.1.11

3.2.2 運動指令

此節的功能區塊支援與軸相關的關閉、激磁、移動、歸原點、錯誤清除、轉矩控制、Arm Registration 和 Arm Watch 功能，請依實際使用的功能需求來建立功能區塊。此以激磁、歸原點作為設置範例。

註：

詳細的 AOIs 指令說明與配置注意事項，請參考《功能區塊 (AOIs) 應用手冊 E2 EtherNet/IP 驅動器搭配 Rockwell Studio 5000》。

1. 請參考 3.2.1 節功能區塊的配置步驟，依序完成 H_MSO 與 H_MAH 的指令配置。
H_Axis 的變數必須與 H_ACOMM 指令的 H_Axis 相同，否則無法對軸正常下指令。




圖 3.2.2.1




圖 3.2.2.2

2. H_MAH 指令的 hHomeMsgWriteCtrl 請參考以下配置。

點擊 hHomeMsgWriteCtrl 右方的方框，會跳出 Message Configuration 視窗。選擇 Set Attribute Single 和 hMAH.MsgWriteData，並將 Class、Instance、Attribute 皆設為 0。




圖 3.2.2.3

3. 切換至 **Communication** 頁籤，點擊 **Browse...** 並選擇對應的軸 (E2)，再點擊 **OK**。




圖 3.2.2.4




圖 3.2.2.5

3.2.3 參數讀寫

此節的功能區塊支援驅動器的參數讀寫功能，請參考以下範例做設置。

註：

詳細的 AOIs 指令說明與配置注意事項，請參考《功能區塊 (AOIs) 應用手冊 E2 EtherNet/IP 驅動器搭配 Rockwell Studio 5000》。

1. 請參考 3.2.1 節功能區塊的配置步驟，依序完成 H_ParmRead_Single 與 H_ParmWrite_Single 的指令配置。H_Axis 的變數必須與 H_ACOMM 指令的 H_Axis 相同，否則無法對軸正常下指令。




圖 3.2.3.1

2. H_ParmRead_Single 指令的 hMSG_Read 請參考以下配置。

點擊 hMSG_Read 右方的方框，會跳出 Message Configuration 視窗。選擇 **Get Attribute Single** 和 **hParmRead_Single.MsgReadData**，並將 **Class**、**Instance**、**Attribute** 皆設為 0。




圖 3.2.3.2

3. 切換至 **Communication** 頁籤，點擊 **Browse...** 並選擇對應的軸 (E2)，再點擊 **OK**。




圖 3.2.3.3

4. H_ParmWrite_Single 指令的 hMSG_Write 請參考以下配置。

點擊 hMSG_Write 右方的方框，會跳出 Message Configuration 視窗。選擇 Set Attribute Single 和 hParmWrite_Single.MsgWriteData，並將 Class、Instance、Attribute 皆設為 0。




圖 3.2.3.4

5. 切換至 Communication 頁籤，點擊 Browse... 並選擇對應的軸 (E2)，再點擊 OK。




圖 3.2.3.5

3.3 下載軟體設置至 PLC

1. 點擊主畫面的 Build Controller 圖示，確認編譯結果無錯誤。




圖 3.3.1

2. 右鍵點擊 Offline 選單，選擇 Download。




圖 3.3.2

3. 於 Download 視窗點擊 Download。




圖 3.3.3

4. 待載入程序完成，於 Logix Designer 視窗點擊 Yes，切換控制器至 Run 模式。




圖 3.3.4

5. 成功連接裝置後，主畫面的狀態會顯示綠燈。




圖 3.3.5

4. 操作功能區塊

4.	操作功能區塊	4-1
4.1	執行 AOIs.....	4-2

4.1 執行 AOIs

此以功能區塊 H_ACOMM、H_MSO、H_MAH 作為範例，其他功能區塊可參照相同的操作步驟。

註：

請至本公司官網下載 EtherNet/IP 功能區塊及其操作手冊：

Function Blocks (AOIs) : EtherNet IP with Rockwell Studio 5000

1. 右鍵點擊 H_ACOMM，選擇 Monitor “hACOMM”，開啟 Program Parameters and Local Tags 視窗。




圖 4.1.1

2. 於 Program Parameters and Local Tags 視窗設定與監控各 AOI 的變數。




圖 4.1.2

3. 於 MainProgram 視窗右鍵點擊 H_MSO 的接點開關，選擇 Toggle Bit，即可激磁馬達。




圖 4.1.3

4. 於 Program Parameters and Local Tags 視窗依序完成 H_MAH 的變數設定，包含 Method、SearchSwitchSpeed、SearchZeroSpeed、Acceleration 和 HomeOffset。




圖 4.1.4




圖 4.1.5

- 於 MainProgram 視窗右鍵點擊 H_MAH 的接點開關，選擇 Toggle Bit，即可開始執行歸原點。
- 註：執行歸原點程序前，請先激磁馬達。




圖 4.1.6